МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: пос. Механизаторов ул 60 лет СССР д 3

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	1,47	0,1х0,1	52,92
5	100	1,25	0,1х0,1	45,00
6	100	1,51	0,1х0,1	54,36

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 5, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 6, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения Захарова (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: пос. Механизаторов ул 60лет СССР д 3

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	1,96	0,1×0,1	70,56
2	100	1,15	0,1×0,1	41,40
3	100	1,93	0,1×0,1	69,48

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: пос Механизаторов ул 60 лет СССР д. 3

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. —;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	1,72	0,1 x 0,1	61,92
8	100	1,08	0,1 x 0,1	38,88
—	~~100~~	—	—	—

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 8, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ —, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «13» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Бянтимирово 56А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10 ; кв. 11 ; кв. 12 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
10	100	0,95	0,1х0,1	34,20
11	100	0,99	0,1х0,1	35,64
12	100	1,32	0,1х0,1	47,52

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (не) исправном состоянии

№ 11, находится в (не) исправном состоянии

№ 12, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «13» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Б Янтимирова 56 А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	Нет ГАЗА	—	—
8	100	Нет ГАЗА	—	—
9	100	1,15	0,1 х 0,1	41,40

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № —, ~~находится в (не)~~ исправном состоянии

№ —, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ 9, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «13» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Б Якименкова 56А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	1,14	0,1х0,1	41,04
5	100	1,17	0,1х0,1	42,12
6	100	1,30	0,1х0,1	46,80

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 5, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 6, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «13» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Б Октябрьская 56А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	0,97	0,1х0,1	34,92
2	100	1,08	0,1х0,1	38,88
3	100	1,25	0,1х0,1	45,00

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово Б. Энтузиастов 54А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10 ; кв. 11 ; кв. 12 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
10	100	1,31	0,1х0,1	47,16
11	100	1,20	0,1х0,1	43,20
12	100	0,94	0,1х0,1	33,84

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (не) исправном состоянии

№ 11, находится в (не) исправном состоянии

№ 12, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Б Житомирова 54

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением:

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	1,11	0,1х0,1	39,96
8	100	1,18	0,1х0,1	42,48
9	100	1,02	0,1х0,1	36,72

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 8, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 9, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Б Антимирова 54

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	ПАЗА нет	—	—
5	100	1,12	0,1 х 0,1	40,32
6	100	1,40	0,1 х 0,1	50,40

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № ~~4~~, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ 5, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 6, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Б Янтимирова 54А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	1,31	0,1 x 0,1	47,16
2	100	1,19	0,1 x 0,1	42,84
3	100	1,14	0,1 x 0,1	41,04

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Ознакомлена:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово полевая 2А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 16 ; кв. — ; кв. — ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
16	100	7,21	0,1х0,1	43,56
—	100	—	—	—
—	100	—	—	—

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 16, находится в (не) исправном состоянии

№ —, находится в (не) исправном состоянии

№ —, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово полевая 2А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 13 ; кв. 14 ; кв. 15 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
13	100	1,04	0,1х0,1	37,44
14	100	1,20	0,1х0,1	43,20
15	100	1,10	0,1х0,1	39,60

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 13, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 14, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 15, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово полевая 2А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10 ; кв. 11 ; кв. 12 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
10	100	1,08	0,1 x 0,1	38,88
11	100	1,43	0,1 x 0,1	51,48
12	100	1,19	0,1 x 0,1	42,84

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 11, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 12, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово полевая 2а

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	1,32	0,1×0,1	47,52
8	100	1,29	0,1×0,1	46,44
9	100	Нет ГАЗА	—	—

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 8, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ ___, ~~находится в (не) исправном~~ состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово полевая 2А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	1,93	0,1 х 0,1	69,48
5	100	нет ГАЗА	—	—
6	100	1,98	0,1 х 0,1	71,28

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ —, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ 6, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово полевая 2а

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	2,57	0,1×0,1	92,52
2	100	1,19	0,1×0,1	42,84
3	100	1,05	0,1×0,1	37,8

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «____» _____ 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Молодежная 15

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 16 ; кв. 17 ; кв. 18 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
16	100	1,39	0,1 х 0,1	50,04
17	100	2,20	0,1 х 0,1	79,20
18	100	2,71	0,1 х 0,1	97,56

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 16, находится в (не) исправном состоянии

№ 17, находится в (не) исправном состоянии

№ 18, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «16» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Молодежная 15

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 13 ; кв. 14 ; кв. 15 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
13	100	1,50	0,1 x 0,1	54,00
14	100	2,25	0,1 x 0,1	81,00
15	100	1,45	0,1 x 0,1	52,20

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 13, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 14, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 15, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «15» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Молодежная 15

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10 ; кв. 11 ; кв. 12 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
10	100	0,97	0,1 х 0,1	34,92
11	100	1,47	0,1 х 0,1	52,92
12	100	1,20	0,1 х 0,1	43,20

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 11, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 12, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «15» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Молодежная 15

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10 ; кв. 11 ; кв. 12 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
10	100	0,97	0,1 х 0,1	34,92
11	100	1,47	0,1 х 0,1	52,92
12	100	1,20	0,1 х 0,1	43,20

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 11, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 12, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «15» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Молодежная 15

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	0,97	0,1х0,1	34,92
8	100	0,99	0,1х0,1	35,64
9	100	нет ГАЗА	—	—

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 8, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 9, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «15» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Молодежная 15

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	0,97	0,1х0,1	34,92
8	100	0,99	0,1х0,1	35,64
9	100	нет ГАЗА	—	—

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 8, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 9, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «15» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово молодежная 15

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	1,40	0,1 х 0,1	50,40
5	100	1,26	0,1 х 0,1	45,36
6	100	1,31	0,1 х 0,1	47,16

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 5, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 6, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник! Старш (Сафиуллов В.В)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «15» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово молодежная 15

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	1,40	0,1 х 0,1	50,40
5	100	1,26	0,1 х 0,1	45,36
6	100	1,31	0,1 х 0,1	47,16

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 5, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 6, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник! Старш (Сафиуллов В.В)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «15» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Молодежная 15

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	0,91	0,1х0,1	32,76
2	100	1,05	0,1х0,1	37,80
3	100	1,28	0,1х0,1	46,08

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «15» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Молодежная 15

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	0,91	0,1х0,1	32,76
2	100	1,05	0,1х0,1	37,80
3	100	1,28	0,1х0,1	46,08

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «13» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово полевая 6

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 16 ; кв. — ; кв. — ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
16	100	ГАЗА нет	—	—
—	100	—		
—	100	—	—	—

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № —, находится в (не) исправном состоянии

№ —, находится в (не) исправном состоянии

№ —, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «13» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово полевая 6

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 16 ; кв. — ; кв. — ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
16	100	ГАЗА нет	—	—
—	100	—		
—	100	—	—	—

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № —, находится в (не) исправном состоянии

№ —, находится в (не) исправном состоянии

№ —, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «13» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорова полевая 6

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 13 ; кв. 14 ; кв. 15 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
13	100	1,24	0,1 х 0,1	44,64
14	100	Нет ГАЗА	0,1 х 0,1	—
15	100	0,94	0,1 х 0,1	33,84

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 13, находится в (не) исправном состоянии

№ 14, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ 15, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «13» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорова полевая 6

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 13 ; кв. 14 ; кв. 15 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
13	100	1,24	0,1 х 0,1	44,64
14	100	Нет ГАЗА	0,1 х 0,1	—
15	100	0,94	0,1 х 0,1	33,84

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 13, находится в (не) исправном состоянии

№ 14, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ 15, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «13» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово полевая 6

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10 ; кв. 11 ; кв. 12 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
10	100	1,03	0,1 x 0,1	37,08
11	100	1,15	0,1 x 0,1	41,40
12	100	Нет ГАЗА	———	———

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 11, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ ——, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «13» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово полевая 6

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	Нет ГАЗА	—	—
8	100	Нет ГАЗА	—	—
9	100	Нет ГАЗА	—	—

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № ___, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ ___, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ ___, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «13» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово полевая 6

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	Нет ГАЗА	—	—
8	100	Нет ГАЗА	—	—
9	100	Нет ГАЗА	—	—

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № ___, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ ___, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ ___, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «13» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово полевая 6

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	0,97	0,1 х 0,1	34,92
5	100	1,24	0,1 х 0,1	44,64
6	100	1,15	0,1 х 0,1	41,40

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (не) исправном состоянии

№ 5, находится в (не) исправном состоянии

№ 6, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «13» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово полевая 6

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	0,97	0,1 х 0,1	34,92
5	100	1,24	0,1 х 0,1	44,64
6	100	1,15	0,1 х 0,1	41,40

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (не) исправном состоянии

№ 5, находится в (не) исправном состоянии

№ 6, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «13» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово полевая 6

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры /	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	0,97	0,1 x 0,1	34,92
2	100	1,25	0,1 x 0,1	45,00
3	100	1,01	0,1 x 0,1	36,36

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибироком банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорова крупская 2 В

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 22 ; кв. 23 ; кв. 24 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
22	100	1,07	100 х 100	38,52
23	100	0,95	100 х 100	34,20
24	100	1,01	100 х 100	36,36

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 22, находится в (не) исправном состоянии

№ 23, находится в (не) исправном состоянии

№ 24, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибироком банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорова крупская 2 В

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 22 ; кв. 23 ; кв. 24 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
22	100	1,07	100 х 100	38,52
23	100	0,95	100 х 100	34,20
24	100	1,01	100 х 100	36,36

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 22, находится в (не) исправном состоянии

№ 23, находится в (не) исправном состоянии

№ 24, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово крупская 2 в

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 19 ; кв. 20 ; кв. 21 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
19	100	0,90	100 х 100	32,40
20	100	1,01	100 х 100	36,36
21	100	0,97	100 х 100	34,92

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 19, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 20, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 21, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: Ерофеева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово крупская 2 в

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 19 ; кв. 20 ; кв. 21 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
19	100	0,90	100 х 100	32,40
20	100	1,01	100 х 100	36,36
21	100	0,97	100 х 100	34,92

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 19, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 20, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 21, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: Ерофеева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Крупская 2В

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 16 ; кв. 17 ; кв. 18 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
16	100	Нет ГАЗА	100 х 100	——
17	100	1,01	100 х 100	36,36
18	100	1,50	100 х 100	54,00

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № ___, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ 17, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 18, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Крупская 2В

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 16 ; кв. 17 ; кв. 18 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
16	100	Нет ГАЗА	100 х 100	——
17	100	1,01	100 х 100	36,36
18	100	1,50	100 х 100	54,00

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № ___, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ 17, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 18, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Крупская 2 в

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 13 ; кв. 14 ; кв. 15 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
13	100	нет ГАЗА	100 Х 100	—
14	100	1,43	100 Х 100	51,48
15	100	1,09	100 Х 100	39,24

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № —, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ 14, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 15, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Крупская 2 А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10 ; кв. 11 ; кв. 12 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
10	100	Нет ГАЗА	100 х 100	———
11	100	1,46	100 х 100	52,56
12	100	1,30	100 х 100	46,80

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № ——, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ 11, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 12, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: Устинова С.А

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Крупская 2 А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10 ; кв. 11 ; кв. 12 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
10	100	Нет ГАЗА	100 х 100	———
11	100	1,46	100 х 100	52,56
12	100	1,30	100 х 100	46,80

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № ——, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ 11, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 12, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: Устинова С.А

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово Крупская 2 В

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	0,92	100 х 100	33,12
8	100	1,02	100 х 100	36,72
9	100	Нет ГАЗА	100 х 100	—

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 8, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ ____, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово Крупская 2 В

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	0,92	100 х 100	33,12
8	100	1,02	100 х 100	36,72
9	100	Нет ГАЗА	100 х 100	—

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 8, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ ____, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Крупская 2 В

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	0,99	100 х 100	35,64
5	100	1,74	100 х 100	62,64
6	100	Нет тяги	100 х 100	—

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 5, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ —, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Крупская 2 В

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	0,99	100 х 100	35,64
5	100	1,74	100 х 100	62,64
6	100	Нет тяги	100 х 100	—

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 5, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ —, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорова Крупская 2В

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	нет газа	100 Х 100	—
2	100	1,02	100 Х 100	36,72
3	100	0,97	100 Х 100	34,92

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № —, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ 2, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 3, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник :

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорова Крупская 2В

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	нет газа	100 Х 100	—
2	100	1,02	100 Х 100	36,72
3	100	0,97	100 Х 100	34,92

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № —, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ 2, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 3, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник :

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 3

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10 ; кв. 11 ; кв. 12 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
10	100	1,23	0,1х0,1	44,28
11	100	1,27	0,1х0,1	45,72
12	100	1,11	0,1х0,1	39,96

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 11, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 12, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 3

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	0,98	0,1х0,1	35,28
8	100	1,45	0,1х0,1	52,20
9	100	1,27	0,1х0,1	45,72

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 8, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 9, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 3

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	0,98	0,1х0,1	35,28
8	100	1,45	0,1х0,1	52,20
9	100	1,27	0,1х0,1	45,72

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 8, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 9, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 3

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	1,15	0,1 x 0,1	41,40
5	100	Нет ГАЗА	—	—
6	100	1,27	0,1 x 0,1	45,72

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ ~~5~~, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ 6, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 3

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	1,43	0,1 х 0,1	51,48
2	100	1,39	0,1 х 0,1	50,04
3	100	1,19	0,1 х 0,1	42,84

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатирусмом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 5

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10 ; кв. 11 ; кв. 12 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
10	100	1,70	0,1х0,1	61,20
11	100	1,57	0,1х0,1	56,52
12	100	1,48	0,1х0,1	53,28

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 11, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 12, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: Ветер - Медл

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатирусмом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 5

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10 ; кв. 11 ; кв. 12 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
10	100	1,70	0,1х0,1	61,20
11	100	1,57	0,1х0,1	56,52
12	100	1,48	0,1х0,1	53,28

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 11, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 12, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: Ветер - Медл

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 5

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	1,45	0,1 х 0,1	52,20
8	100	1,18	0,1 х 0,1	42,48
9	100	1,30	0,1 х 0,1	46,80

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 8, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 9, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 5

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	1,90	0,1 х 0,1	68,40
5	100	1,75	0,1 х 0,1	63,00
6	100	1,61	0,1 х 0,1	57,96

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 5, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 6, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 5

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	1,60 ~~1,09~~	0,1х0,1	57,60
2	100	1,09	0,1х0,1	39,24
3	100	1,20	0,1х0,1	43,20

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: [illegible]

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 4

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 22 ; кв. _____; кв. _____;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
22	100	нет ГАЗА	—	—
	100			
	100			

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № ____, ~~находится в (не) исправном соетоянии~~

№ _____, находится в (не) исправном состоянии

№ _____, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 41

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 19; кв. 20; кв. 21;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
19	100	1,22	0,1х0,1	43,92
20	100	1,01	0,1х0,1	36,36
21	100	0,92	0,1х0,1	33,12

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 19, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 20, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 21, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 4

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 16 ; кв. 17 ; кв. 18 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
16	100	0,99	0,1х0,1	35,64
17	100	1,01	0,1х0,1	36,36
18	100	0,93	0,1х0,1	33,48

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 16, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 17, находится в (не) исправном состоянии

№ 18, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственники:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 4

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 16 ; кв. 17 ; кв. 18 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
16	100	0,99	0,1х0,1	35,64
17	100	1,01	0,1х0,1	36,36
18	100	0,93	0,1х0,1	33,48

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 16, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 17, находится в (не) исправном состоянии

№ 18, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственники:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 4

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 16 ; кв. 17 ; кв. 18 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
16	100	0,99	0,1х0,1	35,64
17	100	1,01	0,1х0,1	36,36
18	100	0,93	0,1х0,1	33,48

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 16, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 17, находится в (не) исправном состоянии

№ 18, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственники:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 4

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 13 ; кв. 14 ; кв. 15 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
13	100	1,17	0,1х0,1	42,12
14	100	1,18	0,1х0,1	42,48
15	100	1.01	0,1х0,1	36,36

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 13, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 14, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 15, находится в (~~не~~) ~~исправном~~ состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 4

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 13 ; кв. 14 ; кв. 15 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
13	100	1,17	0,1х0,1	42,12
14	100	1,18	0,1х0,1	42,48
15	100	1.01	0,1х0,1	36,36

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 13, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 14, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 15, находится в (~~не~~) ~~исправном~~ состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 4

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10 ; кв. 11 ; кв. 12 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
10	100	1,71	0,1х0,1	61,56
11	100	0,90	0,1х0,1	32,40
12	100	1,15	0,1х0,1	41,40

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 11, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 12, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 4

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10 ; кв. 11 ; кв. 12 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
10	100	1,71	0,1х0,1	61,56
11	100	0,90	0,1х0,1	32,40
12	100	1,15	0,1х0,1	41,40

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 11, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 12, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 4

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	1,02	0,1х0,1	36,72
8	100	1,03	0,1х0,1	37,08
9	100	1,50	0,1х0,1	54,00

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 8, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 9, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник! Полова Ленур

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 4

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	1,02	0,1х0,1	36,72
8	100	1,03	0,1х0,1	37,08
9	100	1,50	0,1х0,1	54,00

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 8, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 9, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник! Полова Ленур

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 4

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	1,03	0,1 х 0,1	37,08
5	100	1,16	0,1 х 0,1	41,76
6	100	0,95	0,1 х 0,1	34,20

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 5, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 6, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «14» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово проспект победы 4

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	Нет ГАЗА	—	—
2	100	0,97	0,1 х 0,1	34,92
3	100	0,99	0,1 х 0,1	35,64

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 2, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 3, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник: г Зинова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «20» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово ул. Молодежная 27

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	1,27	0,1х0,1	45,72
8	100	0,97	0,1х0,1	34,92
9	100	1,10	0,1х0	39,60

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (не) исправном состоянии
№ 8, находится в (не) исправном состоянии
№ 9, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «20» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово ул. Молодежная 27

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	1,27	0,1х0,1	45,72
8	100	0,97	0,1х0,1	34,92
9	100	1,10	0,1х0	39,60

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (не) исправном состоянии
№ 8, находится в (не) исправном состоянии
№ 9, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «20» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово ул. Молодежная 27

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	1,30	0,1х0,1	46,80
5	100	1,20	0,1х0,1	43,20
6	100	1,25	0,1х0,1	45,00

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 5, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 6, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «20» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово ул. Молодежная 27

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	1,30	0,1х0,1	46,80
5	100	1,20	0,1х0,1	43,20
6	100	1,25	0,1х0,1	45,00

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 5, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 6, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «20» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Емурта ул. Молодежная 27

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	1,25	0,1 х 0,1	45,00
2	100	1,47	0,1 х 0,1	52,92
3	100	1,15	0,1 х 0,1	41,40

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «20» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Емурта ул. Молодежная 27

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	1,25	0,1 х 0,1	45,00
2	100	1,47	0,1 х 0,1	52,92
3	100	1,15	0,1 х 0,1	41,40

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «20» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово ул. Ленина 27

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10; кв. 11; кв. 12;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
10	100	1,15	0,1х0,1	91,40
11	100	1,18	0,1х0,1	69,80
12	100	1,29	0,1х0,1	46,44

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 11, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 12, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «20» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Емуртла ул. Мокрина 23

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4; кв. 5; кв. 6;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	1,25	0,1×0,1	45,00
5	100	1,24	0,1×0,1	44,64
6	100	1,11	0,1×0,1	39,96

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 5, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 6, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «20» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово ул. Ноурина 23

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1; кв. 2; кв. 3;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	1,15	0,1х0,1	41,40
2	100	1,16	0,1х0,1	41,76
3	100	1,25	0,1х0,1	45,00

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «20» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово ул. Ноурина 23

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1; кв. 2; кв. 3;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	1,15	0,1х0,1	41,40
2	100	1,16	0,1х0,1	41,76
3	100	1,25	0,1х0,1	45,00

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «20» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: п. Емурлинский, Юбилейная, 23

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. —;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	1,09	0,1×0,1	39,24
8	100	1,30	0,1×0,1	46,80
—	~~100~~	—	—	—

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 8, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

~~№ _____, находится в (не) исправном состоянии~~

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «20» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: п. Емурлинский, Юбилейная, 23

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. —;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	1,09	0,1×0,1	39,24
8	100	1,30	0,1×0,1	46,80
—	~~100~~	—	—	—

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 8, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

~~№ _____, находится в (не) исправном состоянии~~

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «20» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Елизарово ул. Молодежная 14

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7; кв. 8; кв. —;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	1,04	0,1х0,1	37,80
8	100	1,09	0,1х0,1	39,24
—	~~100~~	—	—	—

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (~~не~~) исправном состоянии
№ 8, находится в (~~не~~) исправном состоянии
№ —, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «20» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Елизарово ул. Молодежная 14

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7; кв. 8; кв. —;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	1,04	0,1х0,1	37,80
8	100	1,09	0,1х0,1	39,24
—	~~100~~	—	—	—

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (~~не~~) исправном состоянии
№ 8, находится в (~~не~~) исправном состоянии
№ —, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «20» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово ул. Молодежная 14

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4; кв. 5; кв. 6;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	1,26	0,1х0,1	45,36
5	100	1,28	0,1х0,1	46,08
6	100	1,22	0,1х0,1	43,92

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 5, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 6, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ ( )

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «20» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово ул. Молодежная 14

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4; кв. 5; кв. 6;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	1,26	0,1х0,1	45,36
5	100	1,28	0,1х0,1	46,08
6	100	1,22	0,1х0,1	43,92

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 5, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 6, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ ( )

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087216000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «20» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово ул. Некрасова 14

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1; кв. 2; кв. 3;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	1,28	0,1 x 0,1	46,08
2	100	1,27	0,1 x 0,1	45,72
3	100	1,18	0,1 x 0,1	42,48

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ ( )

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087216000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «20» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово ул. Некрасова 14

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1; кв. 2; кв. 3;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	1,28	0,1 x 0,1	46,08
2	100	1,27	0,1 x 0,1	45,72
3	100	1,18	0,1 x 0,1	42,48

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ ( )

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: пос Механизаторов ул 60 лет СССР д 5

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. —— ; кв. —— ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	1,26	0,1х0,1	45,36
——	~~100~~	——	——	——
——	~~100~~	——	——	——

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ ——, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ ——, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: пос Механизаторов ул 60 лет СССР д 5

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. —— ; кв. —— ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	1,26	0,1х0,1	45,36
——	~~100~~	——	——	——
——	~~100~~	——	——	——

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ ——, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

№ ——, ~~находится в (не) исправном состоянии~~

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: пос Механизаторов ул 60 лет СССР д 5

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	1,20	0,1х0,1	43,20
5	100	1,34	0,1х0,1	48,24
6	100	0,97	0,1х0,1	34,92

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 5, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 6, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: пос Механизаторов ул 60 лет СССР д 5

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	1,20	0,1х0,1	43,20
5	100	1,34	0,1х0,1	48,24
6	100	0,97	0,1х0,1	34,92

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 5, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 6, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: пос Механизаторов ул 60 лет СССР д 5

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	1,50	0,1х0,1	54,00
2	100	1,39	0,1х0,1	50,04
3	100	1,41	0,1х0,1	50,76

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: пос Механизаторов ул 60 лет СССР д 5

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	1,50	0,1х0,1	54,00
2	100	1,39	0,1х0,1	50,04
3	100	1,41	0,1х0,1	50,76

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: пос Механизаторов ул 60 лет СССР 19.

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	1,20	0,1х0,1	43,20
2	100	1,17	0,1х0,1	42,12
3	100	1,39	0,1х0,1	50,04

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: пос Механизаторов ул 60 лет СССР д 9

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	1,15	0,1х0,1	41,40
5	100	1,64	0,1х0,1	59,04
6	100	1,35	0,1х0,1	48,60

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 5, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 6, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: пос Механизаторов ул 60 лет СССР д. 9

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
7	100	1,50	0,1х0,1	54,00
8	100	1,19	0,1х0,1	42,84
9	100	1,06	0,1х0,1	38,16

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 8, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 9, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: пос Механизаторов ул 60 лет СССР д 9

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10 ; кв. 11 ; кв. 12 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
10	100	1,20	0,1×0,1	43,20
11	100	1,28	0,1×0,1	46,08
12	100	1,26	0,1×0,1	45,36

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 11, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 12, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (Быкова)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: пос Механизаторов ул 60 лет СССР д 9

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 13; кв. 14; кв. 15;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
13	100	1,25	0,1х0,1	45,00
14	100	1,12	0,1х0,1	40,32
15	100	1,06	0,1х0,1	38,16

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 13, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 14, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 15, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово «19» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: пос Механизаторов ул 60 лет СССР д 9

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 16 ; кв. — ; кв. — ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
16	100	1,35	0,1 х 0,1	48,60
—	100	—	—	—
—	100	—	—	—

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 16, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

~~№ ____, находится в (не) исправном состоянии~~

~~№ ____, находится в (не) исправном состоянии~~

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Ренжин А.П.

Собственник помещения _____ (_____)