

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»**  
**Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом  
здании

с. Упорово

от 05.05 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: Н. Механизаторов ул 60 лет СССР 5.

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

| № квартиры | Нормативный расход воздуха м3/ч | Скорость потока воздуха м/с | Размеры вентканала, м | Эффективность системы |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>1</u>   | 100                             | <u>1,56</u>                 | <u>100x100</u>        | <u>56,16</u>          |
| <u>2</u>   | 100                             | <u>1,34</u>                 | <u>100x100</u>        | <u>48,24</u>          |
| <u>3</u>   | 100                             | <u>2,11</u>                 | <u>100x100</u>        | <u>75,96</u>          |

**Заключение**


В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1 , находится в (не) исправном состоянии.

№ 2 , находится в (не) исправном состоянии.

№ 3 , находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Махорин В.В.

Собственник помещения (  )



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»**  
**Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом  
здании

с. Упорово

от 05.05 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: Н. Механизаторов ул 60 квт СССР 5.

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением:

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня:

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

| № квартиры | Нормативный расход воздуха м3/ч | Скорость потока воздуха м/с | Размеры вентканала, м | Эффективность системы |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>4</u>   | 100                             | <u>0,96</u>                 | <u>100x100</u>        | <u>34,56</u>          |
| <u>5</u>   | 100                             | <u>1,12</u>                 | <u>100x100</u>        | <u>40,32</u>          |
| <u>6</u>   | 100                             | <u>1,21</u>                 | <u>100x100</u>        | <u>43,56</u>          |

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (не) исправном состоянии.

№ 5, находится в (не) исправном состоянии.

№ 6, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Махорин В.В.

Собственник помещения \_\_\_\_\_



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»**  
**Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом  
здании

с. Упорово

от 05.05 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: п. Механизаторов ул. Бердеевская

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартир: кв. 7; кв. \_\_\_\_\_; кв. \_\_\_\_\_;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

| № квартиры | Нормативный расход воздуха м3/ч | Скорость потока воздуха м/с | Размеры вентканала, м | Эффективность системы |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>7</u>   | 100                             | <u>1,02</u>                 | <u>100x100</u>        | <u>36,72</u>          |
| <u>—</u>   | 100                             | <u>—</u>                    | <u>—</u>              | <u>—</u>              |
| <u>—</u>   | 100                             | <u>—</u>                    | <u>—</u>              | <u>—</u>              |

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (не) исправном состоянии.

№ \_\_\_\_\_, находится в (не) исправном состоянии.

№ \_\_\_\_\_, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 \_\_\_\_\_ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 \_\_\_\_\_ Махорин В.В.

Собственник помещения \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)