

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 05.05 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: П. Межинозаводов ул. Советская

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартир: кв. 1; кв. 2; кв. 3;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>1</u>	100	<u>1,31</u>	<u>100x100</u>	<u>47,16</u>
<u>2</u>	100	<u>1,49</u>	<u>100x100</u>	<u>53,64</u>
<u>3</u>	100	<u>1,17</u>	<u>100x100</u>	<u>42,12</u>

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (не) исправном состоянии.

№ 2, находится в (не) исправном состоянии.

№ 3, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Махорин В.В.

Собственник помещения _____

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом
здании

с. Упорово

от 05.05 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: п. Механизаторов ул. Волост ССР Я

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4; кв. 5; кв. 6;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>4</u>	100	<u>2,13</u>	<u>100x100</u>	<u>76,68</u>
<u>5</u>	100	<u>1,67</u>	<u>100x100</u>	<u>69,48</u>
<u>6</u>	100	<u>1,27</u>	<u>100x100</u>	<u>63,72</u>

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (не) исправном состоянии.

№ 5, находится в (не) исправном состоянии.

№ 6, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Махорин В.В.

Собственник помещения _____ (_____)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 05.05. 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: д. Механизаторов ул. Советская 9

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7; кв. 8; кв. 9;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>7</u>	100	<u>1,19</u>	<u>100x100</u>	<u>42,84</u>
<u>8</u>	100	<u>2,21</u>	<u>100x100</u>	<u>79,56</u>
<u>9</u>	100	<u>1,09</u>	<u>100x100</u>	<u>39,24</u>

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (не) исправном состоянии.

№ 8, находится в (не) исправном состоянии.

№ 9, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Махорин В.В.

Собственник помещения _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 05.05 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: г. Междуреченск ул. Советская 9.

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10; кв. 11; кв. 12;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>10</u>	100	<u>1,17</u>	<u>100x100</u>	<u>42,12</u>
<u>11</u>	100	<u>1,32</u>	<u>100x100</u>	<u>47,52</u>
<u>12</u>	100	<u>1,09</u>	<u>100x100</u>	<u>39,24</u>

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (не) исправном состоянии.

№ 11, находится в (не) исправном состоянии.

№ 12, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Махорин В.В.

Собственник помещения _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 05.05 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: П. Махоринизаторов ул. Волетесса 3.

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 13; кв. 14; кв. 15;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>13</u>	100	<u>1,73</u>	<u>100x100</u>	<u>62,28</u>
<u>14</u>	100	<u>1,84</u>	<u>100x100</u>	<u>66,27</u>
<u>15</u>	100	<u>1,34</u>	<u>100x100</u>	<u>48,27</u>

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 13, находится в (не) исправном состоянии.

№ 14, находится в (не) исправном состоянии.

№ 15, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2

Махорин В.В.

Собственник помещения

(Махорин В.В.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом
здании

с. Упорово

от 05.05 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: П. Механизаторов в ул. 60 лет СССР 3

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением:

Обследование квартиры: кв. 16; кв. _____; кв. _____;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>16</u>	100	<u>1,78</u>	<u>100x100</u>	<u>64,08</u>
<u>—</u>	100	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
<u>—</u>	100	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 16, находится в (не) исправном состоянии.

№ _____, находится в (не) исправном состоянии.

№ _____, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 _____ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Махорин В.В.

Собственник помещения _____ (_____)