

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

АКТ

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом
здании

с. Упорово

от 29.04 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: П. № 505044

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7; кв. 2; кв. 3;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.


№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>1</u>	100	<u>1,28</u>	<u>100x100</u>	<u>45</u>
<u>2</u>	100	<u>0,97</u>	<u>100x100</u>	<u>34,92</u>
<u>3</u>	100	<u>2,43</u>	<u>100x100</u>	<u>87,98</u>

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (не) исправном состоянии.

№ 2, находится в (не) исправном состоянии.

№ 3, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2  Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 _____ Махорин В.В.

Собственник помещения _____ (_____)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 29.04 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: П. № 522074

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением:

Обследование квартиры: кв. 4; кв. 5; кв. 6;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>4</u>	100	<u>1,12</u>	<u>100x100</u>	<u>40,32</u>
<u>5</u>	100	<u>0,98</u>	<u>100x100</u>	<u>35,98</u>
<u>6</u>	100	<u>1,32</u>	<u>100x100</u>	<u>47,52</u>

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (не) исправном состоянии.

№ 5, находится в (не) исправном состоянии.

№ 6, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2

Махорин В.В.

Собственник помещения

Ван

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 29.09 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: П. № 209 4

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7; кв. 8; кв. 9;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>7</u>	100	<u>0,94</u>	<u>100x100</u>	<u>33,84</u>
<u>8</u>	100	<u>1,32</u>	<u>100x100</u>	<u>47,52</u>
<u>9</u>	100	<u>1,28</u>	<u>100x100</u>	<u>46,08</u>

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (не) исправном состоянии.

№ 8, находится в (не) исправном состоянии.

№ 9, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2

Махорин В.В.

Собственник помещения

Собственник

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом
здании

с. Упорово

от 29.04 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: Н. П. 52 20 4

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10; кв. 11; кв. 12;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>10</u>	100	<u>1,17</u>	<u>100x100</u>	<u>42,12</u>
<u>11</u>	100	<u>0,93</u>	<u>100x100</u>	<u>33,48</u>
<u>12</u>	100	<u>1,10</u>	<u>100x100</u>	<u>39,6</u>

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (не) исправном состоянии.

№ 11, находится в (не) исправном состоянии.

№ 12, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Махорин В.В.

Собственник помещения _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 29.04 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: Н. Мосево 41

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 13; кв. 14; кв. 15;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>13</u>	100	<u>1,30</u>	<u>100x100</u>	<u>46,8</u>
<u>14</u>	100	<u>2,12</u>	<u>100x100</u>	<u>76,32</u>
<u>15</u>	100	<u>1.29</u>	<u>100x100</u>	<u>46,44</u>

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 13, находится в (не) исправном состоянии.

№ 14, находится в (не) исправном состоянии.

№ 15, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Махорин В.В.

Собственник помещения В -

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 29.04 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: п. Победный

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением:

Обследование квартиры: кв. 16; кв. 12; кв. 18;

Назначение помещения: кухня:

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>16</u>	100	<u>1,24</u>	<u>100x100</u>	<u>44,64</u>
<u>12</u>	100	<u>0,93</u>	<u>100x100</u>	<u>33,48</u>
<u>18</u>	100	<u>2,11</u>	<u>100x100</u>	<u>75,96</u>

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 16, находится в (не) исправном состоянии.

№ 12, находится в (не) исправном состоянии.

№ 18, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Махорин В.В.

Собственник помещения Бер (_____)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом
здании

с. Упорово

от 29.09 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: Н. Носовский 4

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 19; кв. 20; кв. 21;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>19</u>	100	<u>1,04</u>	<u>100x100</u>	<u>37,44</u>
<u>20</u>	100	<u>1,20</u>	<u>100x100</u>	<u>43,2</u>
<u>21</u>	100	<u>1,19</u>	<u>100x100</u>	<u>42,84</u>

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 19, находится в (не) исправном состоянии.

№ 20, находится в (не) исправном состоянии.

№ 21, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Махорин В.В.

Собственник помещения Г. Родина

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

Акт

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом
здании

с. Упорово

от 29.04 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: Н. № 5 е д о ч

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 22; кв. _____; кв. _____;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

Результаты замеров

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>22</u>	100	<u>—</u>	<u>100x100</u>	<u>—</u>
	100			
	100			

Заключение

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 22, находится в (не) исправном состоянии.

№ _____, находится в (не) исправном состоянии.

№ _____, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Махорин В.В.

Собственник помещения _____ (_____)