

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 13.01 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: П. механизаторов ул. 60 лет СССР 5

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1; кв. 2; кв. 3;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>1</u>	100	<u>0,96</u>	<u>100x100</u>	<u>34,56</u>
<u>2</u>	100	<u>1,01</u>	<u>100x100</u>	<u>36,36</u>
<u>3</u>	100	<u>1,15</u>	<u>100x100</u>	<u>41,4</u>

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1, находится в (не) исправном состоянии.



№ 2, находится в (не) исправном состоянии.

№ 3, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 \_\_\_\_\_ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 \_\_\_\_\_ Махорин В.В.

Собственник помещения \_\_\_\_\_

  
  
(\_\_\_\_\_)



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
P/c 40702810167060000680 К/сч. 3010181080000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 13.01 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: Н. Мехоминцев Упоров ул. 60 м. т. с. с. 5

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4; кв. 5; кв. 6;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>4</u>	100	<u>0,92</u>	<u>100x100</u>	<u>33,12</u>
<u>5</u>	100	<u>0,99</u>	<u>100x100</u>	<u>35,64</u>
<u>6</u>	100	<u>1,02</u>	<u>100x100</u>	<u>36,72</u>

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (не) исправном состоянии.




№ 5, находится в (не) исправном состоянии.

№ 6, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 \_\_\_\_\_ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 \_\_\_\_\_ Махорин В.В.

Собственник помещения \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
P/c 40702810167060000680 К/сч. 3010181080000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**АКТ**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 13.01 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: п. Махоринаторов д. Волотссод 5

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7; кв. \_\_\_\_\_; кв. \_\_\_\_\_;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>7</u>	100	<u>1,23</u>	<u>100x100</u>	<u>49,28</u>
	100			
	100			

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (не) исправном состоянии.

№ \_\_\_\_\_, находится в (не) исправном состоянии.

№ \_\_\_\_\_, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 \_\_\_\_\_ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 \_\_\_\_\_ Махорин В.В.

Собственник помещения \_\_\_\_\_