

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

от 29.04 2025 г.

Адрес объекта: Б. Янтимирза 54 а

Тип газовых приборов: газовая плита, котел .

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

| № квартиры | Нормативный<br>расход воздуха<br>м3/ч | Скорость<br>потока воздуха<br>м/с | Размеры<br>вентканала, м | Эффективность<br>системы |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 100                                   | 1.04                              | 100/100                  | 37,44                    |
| 2          | 100                                   | 1,24                              | 100/100                  | 45,12                    |
| 3          | 100                                   | 1.34                              | 100/100                  | 48,24                    |

№ 3, находится в (не) исправном состоянии.

Собственник помещения

Махорин В.В.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**АКТ**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом  
здании

с. Упорово

от 29.09 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: Б. Ямширова 54а

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4; кв. 5; кв. 6;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

| № квартиры | Нормативный расход воздуха м3/ч | Скорость потока воздуха м/с | Размеры вентканала, м | Эффективность системы |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>4</u>   | 100                             | <u>1.09</u>                 | <u>100/100</u>        | <u>39,24</u>          |
| <u>5</u>   | 100                             | <u>1.12</u>                 | <u>100/100</u>        | <u>40,32</u>          |
| <u>6</u>   | 100                             | <u>1.32</u>                 | <u>100/100</u>        | <u>47,52</u>          |

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (не) исправном состоянии.

№ 5, находится в (не) исправном состоянии.

№ 6, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Махорин В.В.

Собственник помещения Сидоренко

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом  
здании

с. Упорово

от 29.09 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: Б. Ямшицкова 54а

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением:

Обследование квартиры: кв. 7; кв. 2; кв. 9;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

| № квартиры | Нормативный расход воздуха м3/ч | Скорость потока воздуха м/с | Размеры вентканала, м | Эффективность системы |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>7</u>   | 100                             | <u>1,22</u>                 | <u>100/100</u>        | <u>43,92</u>          |
| <u>8</u>   | 100                             | <u>1,07</u>                 | <u>100/100</u>        | <u>38,52</u>          |
| <u>9</u>   | 100                             | <u>1,13</u>                 | <u>100/100</u>        | <u>40,68</u>          |

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7, находится в (не) исправном состоянии.

№ 8, находится в (не) исправном состоянии.

№ 9, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Махорин В.В.

Собственник помещения \_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

от 29.04 2025 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: Б. Игнатьева 54а

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10; кв. 11; кв. 12;

Назначение помещения: кухня;

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 24.09.2024 года, действительно до 23.09.2025 года.

| № квартиры | Нормативный расход воздуха м3/ч | Скорость потока воздуха м/с | Размеры вентканала, м | Эффективность системы |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>10</u>  | 100                             | <u>1,09</u>                 | <u>100/100</u>        | <u>39,24</u>          |
| <u>11</u>  | 100                             | <u>1,29</u>                 | <u>100/100</u>        | <u>48,44</u>          |
| <u>12</u>  | 100                             | <u>1,12</u>                 | <u>100/100</u>        | <u>40,32</u>          |

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (не) исправном состоянии.

№ 11, находится в (не) исправном состоянии.

№ 12, находится в (не) исправном состоянии.

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 \_\_\_\_\_ Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 \_\_\_\_\_ Махорин В.В.

Собственник помещения \_\_\_\_\_