

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

« 13 » 0,1 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово 5 янтичурово 56 А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10 ; кв. 11 ; кв. 12 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
10	100	0,95	0,1x0,1	34,20
11	100	0,99	0,1x0,1	35,69
12	100	1,32	0,1x0,1	47,52

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (не) исправном состоянии

№ 11, находится в (не) исправном состоянии

№ 12, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Ренжин А.П.

Собственник:

Собственник:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 3010181080000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

«13» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Б Янтшицкова 56 А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м <sup>3</sup> /ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>7</u>	100	<u>нет газа</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
<u>8</u>	100	<u>нет газа</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
<u>9</u>	100	<u>1,15</u>	<u>0,1x0,1</u>	<u>41,40</u>

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № —, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ —, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 9, находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Ренжин А.П.

Собственник:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 3010181080000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

«13» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Б Янтицарова 56А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>4</u>	100	<u>1,14</u>	<u>0,1 x 0,1</u>	<u>41,04</u>
<u>5</u>	100	<u>1,17</u>	<u>0,1 x 0,1</u>	<u>42,12</u>
<u>6</u>	100	<u>1,30</u>	<u>0,1 x 0,1</u>	<u>46,80</u>

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 5, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 6, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Ренжин А.П.

Собственник:

✓ Ренжин

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

« 13 » 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово Б. Якимирова 56А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	0,97	0,1x0,1	34,92
2	100	1,08	0,1x0,1	38,88
3	100	1,25	0,1x0,1	45,00

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1 , находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 2 , находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 3 , находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Ренжин А.П.

Содержание:

Лещуков С.М.  
Ренжин А.П.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

« 12 » 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово Б. Дмитриева 54А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 10; кв. 11; кв. 12;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
10	100	1,31	0,1x0,1	47,16
11	100	1,20	0,1x0,1	43,20
12	100	0,94	0,1x0,1	33,84

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (не) исправном состоянии  
№ 11, находится в (не) исправном состоянии  
№ 12, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Ренжин А.П.

*Собеседники:*

*Ренжин А.П.*

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
P/c 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

«12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Б Ямтмирова 54

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.


№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>7</u>	100	<u>1,11</u>	<u>0,1x0,1</u>	<u>39,96</u>
<u>8</u>	100	<u>1,18</u>	<u>0,1x0,1</u>	<u>42,48</u>
<u>9</u>	100	<u>1,02</u>	<u>0,1x0,1</u>	<u>36,72</u>

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7 , находится в (~~не~~) исправном состоянии


№ 8 , находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 9 , находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2  Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2  Ренжин А.П.

Содобешник:



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

« 12 » 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово Б Ямширова 54

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	ПАЗА нет	—	—
5	100	1,12	0,1 x 0,1	40,32
6	100	1,40	0,1 x 0,1	50,40

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (не) исправном состоянии

№ 5, находится в (не) исправном состоянии

№ 6, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 [подпись] Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 [подпись] Ренжин А.П.

Содобешенер:

[подпись] « 12 » 01 2026 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

« 12 » 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Б Якуширова 54А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	1,31	0,1 x 0,1	47,16
2	100	1,19	0,1 x 0,1	42,84
3	100	1,14	0,1 x 0,1	41,04

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1 , находится в (не) исправном состоянии

№ 2 , находится в (не) исправном состоянии

№ 3 , находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лешуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Ренжин А.П.

Собственник:

Ренжин А.П.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

« 16 » 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово полевая 2А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 16 ; кв. — ; кв. — ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>16</u>	100	<u>7,21</u>	<u>0,1x0,1</u>	<u>43,56</u>
<u>—</u>	100	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
<u>—</u>	100	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 16, находится в (не) исправном состоянии

№ —, находится в (не) исправном состоянии

№ —, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Ренжин А.П.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**АКТ**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

« 12 » 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово полевая 2 А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 13 ; кв. 14 ; кв. 15 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>13</u>	100	<u>1,04</u>	<u>0,1x0,1</u>	<u>37,44</u>
<u>14</u>	100	<u>1,20</u>	<u>0,1x0,1</u>	<u>43,20</u>
<u>15</u>	100	<u>1,10</u>	<u>0,1x0,1</u>	<u>39,60</u>

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 13 , находится в (не) исправном состоянии

№ 14 , находится в (не) исправном состоянии

№ 15 , находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 [подпись] Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 [подпись] Ренжин А.П.

Собственник:

[подпись]

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 3010181080000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК 047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

« 12 » 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово полевая 2А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением:

Обследование квартиры: кв. 10 ; кв. 11 ; кв. 12 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.


№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
10	100	1,08	0,1 x 0,1	38,88
11	100	1,43	0,1 x 0,1	51,48
12	100	1,19	0,1 x 0,1	42,84

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 10, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 11, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 12, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2  Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2  Ренжин А.П.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

«12» 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово левая 2А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 7 ; кв. 8 ; кв. 9 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>7</u>	100	<u>1,32</u>	<u>0,1x0,1</u>	<u>47,52</u>
<u>8</u>	100	<u>1,29</u>	<u>0,1x0,1</u>	<u>46,44</u>
<u>9</u>	100	<u>нет газа</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 7 , находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 8 , находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 9 , находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Ренжин А.П.

✓

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 3010181080000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

« 12 » 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с. Упорово полевая 2А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 4 ; кв. 5 ; кв. 6 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
4	100	1,93	0,1x0,1	69,48
5	100	нет газа	—	—
6	100	1,98	0,1x0,1	71,28

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 4, находится в (не) исправном состоянии

№ 5, находится в (не) исправном состоянии

№ 6, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Ренжин А.П.

*Собеседники:*

*(Подписи)*

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 3010181080000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**АКТ**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

« 12 » 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово полевая 2А

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 1 ; кв. 2 ; кв. 3 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
1	100	2,57	0,1x0,1	92,52
2	100	1,19	0,1x0,1	42,84
3	100	1,05	0,1x0,1	37,8

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 1 , находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 2 , находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

№ 3 , находится в ~~(не)~~ исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 \_\_\_\_\_ Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 \_\_\_\_\_ Ренжин А.П.

Собственник:

Ренжин А.П.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**Акт**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Молодежная 15

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартир: кв. 16 ; кв. 17 ; кв. 18 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м <sup>3</sup> /ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
16	100	1,39	0,1 x 0,1	50,04
17	100	2,20	0,1 x 0,1	79,20
18	100	2,71	0,1 x 0,1	97,56

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 16, находится в (не) исправном состоянии

№ 17, находится в (не) исправном состоянии

№ 18, находится в (не) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2

Ренжин А.П.

Собственник:

Лещуков С.М.  
Ренжин А.П.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2»  
Упоровского муниципального района**

627180 Тюменская область Упоровский район село Упорово ул. Крупской, 76 тел/факс: 3-30-68, 3-11-62  
Р/с 40702810167060000680 К/сч. 30101810800000000651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г. Тюмени КПП 722601001, БИК  
047102651, ИНН 7226004881, ОГРН 1087215000388

**АКТ**

обследования технического состояния вентиляционного канала в эксплуатируемом жилом здании

с. Упорово

« 15 » 01 2026 г.

Представитель управляющей организации МУП РКХ-2 Упоровского муниципального района Тюменской области, произвел осмотр вентканала и замеры расхода воздуха в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, составил настоящий акт по обследованию вентиляционной системы с целью дальнейшего использования результата обследования и эксплуатации.

Адрес объекта: с Упорово Малодержная 15

Тип вентиляции: вытяжная вентиляция с естественным побуждением;

Обследование квартиры: кв. 13 ; кв. 14 ; кв. 15 ;

Назначение помещения: кухня.

Тип газовых приборов: газовая плита, котел.

**Результаты замеров**

Замеры скорости потока воздуха в сечении вентканала произведены термоанемометром марки: «RGK AM -30» SN22010360. Поверка от 01.10.2025 года, действительно до 30.09.2026 года.

№ квартиры	Нормативный расход воздуха м3/ч	Скорость потока воздуха м/с	Размеры вентканала, м	Эффективность системы
<u>13</u>	100	<u>1,50</u>	<u>0,1 x 0,1</u>	<u>54,00</u>
<u>14</u>	100	<u>2,25</u>	<u>0,1 x 0,1</u>	<u>81,00</u>
<u>15</u>	100	<u>1,45</u>	<u>0,1 x 0,1</u>	<u>52,00</u>

**Заключение**

В ходе проверки работоспособности вентиляционной системы было установлено, что система вентиляции в квартире: № 13, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 14, находится в (~~не~~) исправном состоянии

№ 15, находится в (~~не~~) исправном состоянии

Начальник службы жилищного хозяйства МУП РКХ-2 Лещуков С.М.

Слесарь-сантехник МУП РКХ-2 Ренжин А.П.

Собственник!

Ренжин А.П.